



Schmiedearbeiten-Metallobjekte
Uwe + Hans Werner Hoffmann
Schlehenweg 12+14
42327 Wuppertal

Telefon (02058) 78 29 62
Fax (02058) 78 29 64
info@metallobjekte-hoffmann.de
www.metallobjekte-hoffmann.de

Lernen Sie das sogenannte Freiformschmieden kennen: Das Umformen des glühenden Eisens mit Hammer und Amboss. Ein uraltes, fast ausgestorbenes Handwerk, das sich im Laufe der Jahrtausende kaum verändert hat.

Dieses alte Wissen, die Fähigkeit, das Eisen und andere Metalle durch Glühen in der Esse verformbar zu machen, das Verformen durch Hammerschläge, das Strecken, das Stauchen, das Spalten sowie weitere Verfahren werden in diesem Kurs vermittelt. An Blasbalg und Schmiedefeuern, am Amboss, an Schraubstöcken und an Lochplatten wird im Laufe des Kurses gearbeitet. Die von den Teilnehmern geschaffenen Schmiedestücke wie Meißel, Nägel, Haken etc. sind gebrauchsfähig und können mitgenommen werden. In aufbauenden Folgekursen können auch Themen wie Messerschmieden oder Damaststahlschmieden bearbeitet werden.

Es stehen 4 Schmiedefeuere (Kohlefeuer- nicht Gasessen) zur Verfügung, sodass intensiv gearbeitet werden kann.

Die Schmiede befindet sich in den ehemaligen Stallungen des Gehöfts Holthausen nahe der Stadtgrenze zu Wülfrath.

Geleitet wird der Kurs von Uwe Hoffmann, Jahrgang 1964. Er wuchs als Sohn eines Kunstschmiedes und Restaurators auf, lernte Maschinenschlosser, studierte Industrial Design und betreibt das Schmiedehandwerk nun in 5. Generation.

Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Bitte Arbeitskleidung und feste Schuhe anziehen.

Termine, Zeiten

Die Workshoptermine sind meist Samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Bitte lassen Sie sich die aktuellen Termine für dieses Halbjahr zuschicken. Bei Anmeldung einer Gruppe (ab 3 Personen) können wir auch einen Termin nach Absprache finden.

Kosten

Pro Person und Tag: 175 €

Hierin enthalten sind sämtliche Materialien, sowie Kaffee, Tee und Kuchen. Bitte bringen Sie sich die Verpflegung für Mittags selber mit.

Übernachtungsmöglichkeiten

2 ländliche Gasthöfe/Hotels befinden sich in der Nähe.

Wegbeschreibung

Die Schmiede befindet sich in den ehemaligen Stallungen des Gehöfts Holthausen.

Sie befahren die Düsseldorfer Straße (B7, Verbindungsstraße zwischen Wuppertal und Mettmann. Direkt am Tunnel des Stadtteils Hahnenfurth (Kalkwerke Oetelshoven) biegen Sie in den unscheinbaren Schlehenweg ein. Nach ca. 600 m erscheint eine kleine Kreuzung (Sandfeld/Schlehenweg).

Sie fahren weiter geradeaus und biegen anschließend rechts in die Weiterführung des Schlehenwegs ein. Auf der rechten Seite befindet sich die Schmiede.

Anmeldung Schmieden

Kursdatum

Name/Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon/E-Mail

Vorkenntnisse

Zahlungsweise: bar oder per Überweisung.

Durch Einreichen des ausgefüllten Anmeldeformulars wird die Anmeldung verbindlich. Falls der Kurs wegen mangelnder Teilnehmerzahl nicht stattfinden kann, werden Sie von uns benachrichtigt.

Abmeldung: Bei Abmeldung bis zu 2 Wochen vor Kursbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 20€. Bei späterer Abmeldung wird der gesamte Betrag fällig. Abwesenheit entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Haftung: Jeder Teilnehmer trägt durch seine freiwillige Teilnahme die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen und stellt den Veranstalter von allen Haftungsansprüchen frei.

Datum

Unterschrift des Teilnehmers